

Åbn Windows Kontrolpanel, og gå til:


My Computer, Hardware, Device Manager

Se efter Porte (COM & LPT)

GW918U – ”viser sig” som Silicon Labs CP210x USB ...

(I det viste eksempel anvendes COM17 – tildeles automatisk af Windows).

Hvis du ikke kan ”se” GW918U på listen, skal du forsøge at installere USB-driveren først.



Herefter tilføjes GW918E som "Phone and Modem", og evt. indstillinger tilrettes.

Kontroller at modemmet anvender den "rigtige" COM-port (som fundet under "Device-Manager").

Se evt. nærmere om modem-indstillinger i din vejledning til Windows (modem installation og indstillinger varierer for forskellige udgaver af Windows).